
Metal Concentrations
Concentrations (ppm)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
River Mile
Lead
Zinc
Lead Banks
Zinc Banks